

## Laudo de vistoria técnica para podas, supressão e destoca

**Pedido:** Institucional

**Endereço:** Rua Hélio Lazzarotti, 125 – Alto Caiçaras.

**Entrada:** 19/09/2022

### Laudo técnico:

No momento da vistoria foi constatado 1 Ipê-amarelo de médio porte com sinais evidentes de tombamento e risco de queda com danos materiais aos moradores. O espécime apresenta tronco inclinado, com oco devido à entrada de cupim e necrose na base, bem como levantamento do solo e da grama plantada em volta. Também foi observado interferência da copa no padrão da residência devido ao tombamento. Dessa forma, a supressão se faz necessária a fim de impedir quaisquer acidentes.


### Anexos:



Consulta prévia via Google maps

*Isabela Ribeiro Brandão*  
ISABELA RIBEIRO BRANDÃO  
TÉCNICO MEIO AMBIENTE  
CRT-MG: 1369666670  
DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA  
A SERVIÇO DA SUDECAP

Belo Horizonte, 19 de Setembro de 2022.



**Figuras 1 a 4.** Indivíduo arbóreo Ipê-amarelo – *Handroanthus albus*.

Vistoriado em 19/09/2022, risco iminente de queda.

*Isabela Ribeiro Brandão*  
ISABELA RIBEIRO BRANDÃO  
TÉCNICO MEIO AMBIENTE  
CRT-MG: 1369666670  
DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA  
A SERVIÇO DA CIDADANIA

Belo Horizonte, 19 de Setembro de 2022.