



PREFEITURA

BELO HORIZONTE

GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO NOROESTE

- GERMA-NO

PARECER DE VISTORIA TÉCNICA DE ÁRVORES EM

LOGRADOURO PÚBLICO

1 - DADOS DA CAPTAÇÃO / SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO		TIPO DA SOLICITAÇÃO	ORIGEM DA SOLICITAÇÃO		DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DA VISTORIA
		ÁREA PÚBLICA	INTERNA		11 de fev. de 2026	11 de fev. de 2026
SERVIÇO SOLICITADO	SERVIÇO AUTORIZADO	ENDEREÇO		Nº	BAIRRO	TERRITÓRIO
SUPRESSÃO	SUPRESSÃO	RUA VILA RICA (CÓRREGO)		2363	CAIÇARA- ADELAIDE	2

02 - DADOS DA ÁRVORE

TIPO	NOME POPULAR	LOCAL DA ÁRVORE	PORTE
ÁRVORE	Leucenas caídas (2)	LOGRADOURO PÚBLICO	GP
ÁRVORE	Leucenas (2)	LOGRADOURO PÚBLICO	GP
ÁRVORE	Eucalipto	LOGRADOURO PÚBLICO	GP

03-RELATÓRIO/PARECER TÉCNICO

3.1 Avaliação Visual da Árvore para supressão 2 Leucenas e 1 Eucalipto

FITOSSANIDADE	☒ SAUDÁVEL	☐ SENESCENTE	☐ MORTA	☐ DOENTE
COPA	☐ BOAS CONDIÇÕES	☒ IRREGULAR	☐ SOBRE-PODADA	☐ SEM FOLHAS
EQUILÍBRIO	☐ EQUILIBRADA	☒ INSTÁVEL	☐ DESEQUILIBRADA	☐
INCLINAÇÃO	☐ RETA	☐ LEVE	☒ MÉDIA	☐ ACENTUADA
RAÍZES	☒ INTEGRADAS	☒ LEVEMENTE EXPOSTAS	☐ EXPOSTAS	☐
BIFURCAÇÕES	☒ ESTÁVEL	☐ FRAQUEZA VISÍVEL	☐ PERIGOSA	☐ CASCA INCLUSA
HEMI/HOLOPARASITAS	☐ LEVE	☐ INFESTADO	☒ NÃO VISUALIZADOS	☐ NID
DETERIORAÇÃO	☐ SUPERFICIAL	☐ AVANÇADA	☒ NÃO VISUALIZADA	☐
COLO/ÁREA PERMEÁVEL	☒ ADEQUADO	☐ PARCIALMENTE ENCOBERTO	☐ IMPERMEABILIZADO	☐
DISTÂNCIAS CRÍTICAS	☐ ADEQUADAS	☐ PREOCUPANTES	☒ CONFLITANTES	☐ INADEQUADAS
COMPATIBILIDADE COM O MEIO	☐ COMPATÍVEL	☐ PEQUENAS INCOMPATIBILIDADES	☒ INCOMPATÍVEL	☐

3.2 Intervenções Necessárias. Se Deferido, preencher itens abaixo:

☐ INTERVENÇÃO DO TIPO PODA: GP - L - P3 (10-20M)

☐ PODA DE LEVANTAMENTO DE COPA

☐ PODA DE ARREDONDAMENTO DE COPA

☐ PODA DE AFASTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS

☐ PODA DE LIMPEZA

☐ PODA DE LIBERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

☐ PODA DE DESBROTA

☒ INTERVENÇÃO DO TIPO SUPRESSÃO: GP - S3 (10-20M) GP - S3 (10-20M) GP - S3 (10-20M) GP - S3 (10-20M) GP - S3 (10-20M)

☒ Doença/Pragas/Morte ou Risco de Queda: Necessária para segurança.

☒ Incompatibilidade com o Espaço: Devido ao crescimento incompatível.

☐ Conflito com Planejamento Urbano: Necessária para desenvolvimento

☐ Segurança Pública: Quando obstrui visibilidade ou segurança.

☐ Interferência com Infraestrutura: Problemas com redes ou construções.

☐ Outros:

☐ INTERVENÇÃO DO TIPO DESTOCA: D3 (101-150cm)

4- PARECER TÉCNICO:

Em vistoria visual foi definida a: supressão de quatro Leucenas e um Eucalipto devido as árvores estarem inclinadas em encosta de talude com risco de queda e entupimento da rede podendo prejudicar os moradores do entorno, sendo que duas Leucenas já estão caídas dentro do córrego.

ORDEM DE SERVIÇO:

Nº	2363	LEUCENA	GP	X	S3	INCLINADA EM ENCOSTA COM RISCO DE QUEDA DENTRO DO CÓRREGO	
Nº	2363	LEUCENA	GP	X	S3	INCLINADA EM ENCOSTA COM RISCO DE QUEDA DENTRO DO CÓRREGO	
Nº	2363	EUCALIPTO	GP	X	S3	INCLINADA EM ENCOSTA COM RISCO DE QUEDA DENTRO DO CÓRREGO	
Nº	2363	LEUCENA	GP	X	S3	CAÍDA DENTRO DO CÓRREGO	
Nº	2363	LEUCENA	GP	X	S3	CAÍDA DENTRO DO CÓRREGO	

5- DESPACHO EXTERNO (BH DIGITAL):

Prezado(a) Município,

Informamos que o pedido de SUPRESSÃO foi DEFERIDO.

Após vistoria técnica, foi constatada a necessidade de SUPRESSÃO de cinco árvores no endereço solicitado.

O serviço será executado conforme programação da equipe responsável. Por favor, aguarde.

*Legenda: P=Porte; I=Intensidade (ML,L,N,G) - Tipologia: Podas (P1,P2,P3,P4,PE), Supressões (S1,S2,S3,SE), Destocas (D1,D2, DM1, DM2), Plantio (PL); Recolhimento(RA,RG);Secção de Raízes (SR) Serviços Podas: PLC- Levantamento de copa, PAF- Afastamento, PLL- Liberação Iluminação Pública, PLI- Limpeza, PAC- Arredondamento/equilíbrio da copa

DADOS DA GERÊNCIA E RESPONSÁVEIS

GERMA-NO - Gerência Regional de Manutenção Noroeste / R. José Sebastião Daher, 1340 - Caiçara /e-mail: germanoav@pbh.gov.br




Geovana Fernanda Joana de Almeida / Engenheira Agrônoma / Crea: 248539/D / BM: 00314737

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

Hash da assinatura: E5770730E5C0786E8A9EC91722DCEF8E81D24190 - Para validar o documento acesse assinatura digital.pbh.gov.br

 PREFEITURA BELO HORIZONTE GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO NOROESTE - GERMA-NO		PARECER DE VISTORIA TÉCNICA DE ÁRVORES EM LOGRADOURO PÚBLICO			
1 - DADOS DA CAPTAÇÃO / SOLICITAÇÃO					
PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO		TIPO DA SOLICITAÇÃO	ORIGEM DA SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DA VISTORIA
		ÁREA PÚBLICA ▾	INTERNA ▾	11 de fev. de 2026	11 de fev. de 2026
SERVIÇO SOLICITADO	SERVIÇO AUTORIZADO	ENDEREÇO		Nº	BAIRRO
SUPRESSÃO ▾	SUPRESSÃO ▾	RUA VILA RICA (CÓRREGO)		2363	CAIÇARA- ADELAIDE
					TERRITÓRIO
					2
02 - DADOS DA ÁRVORE					
TIPO	NOME POPULAR			LOCAL DA ÁRVORE	PORTE
ÁRVORE ▾	Leucenas caídas (2)			LOGRADOURO PÚBLICO ▾	GP ▾
ÁRVORE ▾	Leucenas (2)			LOGRADOURO PÚBLICO ▾	GP ▾
ÁRVORE ▾	Eucalipto			LOGRADOURO PÚBLICO ▾	GP ▾

Relatório Fotográfico



5. Avaliação de Risco para árvores com necessidade de supressão:^[1]

5.1 Probabilidade: NULO - (0) ▾

5.2 Impacto: NULO - (0) ▾

^[1] Escala de Probabilidade Imediata: Nulo (0); Baixo (1-3) - Evento improvável; Médio (4-6) - Evento razoavelmente provável; Alto (7-9) - Evento muito provável (10) Probabilidade Crítica. Escala de Impacto da Ocorrência: Nulo (0); Baixo (1-3) - Impacto mínimo; Médio (4-6) - Impacto moderado; Alto (7-9) - Impacto grave; Crítico(10) – Impacto catastrófico.

DADOS DA GERÊNCIA E RESPONSÁVEIS

GERMANO - Gerência Regional de Manutenção Noroeste / R. José Sebastião Daher, 1340 - Caiçara /e-mail: germanoav@pbh.gov.br

Geovana Fernanda Joana de Almeida / Engenheira Agrônoma / Crea: 248539/D / BM: 00314737

Portal da Assinatura - PBH

3 página(s) assinada(s) - Datas e horários baseados em Brasília, BR

Certificado de assinaturas gerado em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 14:11

Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

Rua Vila Rica, 2363- Caiçara- Adelaide (Córrego)-).pdf

