PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	**PARECER TÉCNICO PARA INTERVENÇÕES EM ESPÉCIMES ARBÓREOS**	**PARECER Nº** CDA – 1000/2024

1 DADOS DA SOLICITAÇÃO

GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL – GERMA-CS

SOLICITAÇÃO Nº: ORIGEM DA SOLICITAÇÃO: GERMACS	PROCESSO: STATUS [V] DEFERIDO [ ] INDEFERIDO

INTERESSADO: GERMACS

ENDEREÇO DO LOCAL DA VISTORIA: PRAÇA RAUL SOARES

2 PARECER TÉCNICO

O Técnico da GERMACS - Gerência Regional de Manutenção Centro-Sul emite o seguinte parecer:

No momento da vistoria foi identificado 01 (um) Flamboyant de grande porte que esta localizada no entorno da fonte alinhamento da AV. Olegário Maciel sentido Prédio JK.. Foi identificado um oco na base da árvore assim como marcas de fogo na base e tronco. O local onde esta estabelecida a árvore é ocupado por moradores em situação de rua.

Foto 1 – Segundo Flamboyant próximo a fonte

Foto 2 – Base com lesão

Diante do exposto acima RECOMENDO A SUPRESSÃO DO FLAMBOYANT.

3. OBSERVAÇÕES

Quadro de intervenções: Inserir na Planilha

Bairro	Tipo Logradouro	Logradouro	Nº	Referência	Espécime	P	L	Tipologia	Serviços recomendados – Observações
CENTRO	PRAÇA	RAUL SOARES	SN	PROXIMO A FONTE	FLAMBOYAT	GP		S3	SUPRESSÃO: LESÃO TRONCO E BASE

Legenda: P=Porte; I=Intensidade (ML,L,N,G) - Tipologia: Podas (P1,P2,P3,P4,PE), Supressões (S1,S2,S3,SE), Destocas (D1,D2, DM1, DM2), Plantio (PL); Recolhimento(RA,RG);Secção de Raízes (SR)
Serviços Podas: PLC- Levantamento de copa, PAF- Afastamento, PLL- Liberação Iluminação Pública, PLI- Limpeza, PAC- Arredondamento/equilíbrio da copa

4. APROVAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Carlos Delbem
BM 3131[illegible]-3 - CREA 69835-D
Gerência Regional de Manutenção Centro Sul
GERMACS

DATA 15/03/2024

GERÊNCIA GERMACS

DATA ___/__/___