

PARECER DE VISTORIA TÉCNICA - ARBORIZAÇÃO
S822 - 2026

1 - DADOS DA SOLICITAÇÃO		
SERVIÇO SOLICITADO: Árvore – Corte ou supressão de árvore em passeios, praças, etc.		
PROTOCOLO: 31.00665576/2026-96 e 31.00666603/2026-12	DATA DA VISTORIA: 17/08/2026	
ENDEREÇO: RUA ENGENHO DA PAZ	Nº 71	
BAIRRO: ENGENHO NOGUEIRA	COMPLEMENTO: Está próximo ao canal, rente ao muro de divisa com a área verde.	
2 - DADOS DA ÁRVORE		
ESPÉCIE: Ficus benjamim, Ficus benamina	PORTE: GP	
LOCAL DA ÁRVORE: (-19.891522, -43.983121)		
3 - PARECER TÉCNICO		
Após vistoria visual realizada pelo técnico da GERMAP, recomenda-se a supressão da árvore, a qual apresenta copa irreversivelmente desequilibrada em razão do colapso parcial. O evento resultou na formação de abertura em partes do tronco, tornando-o suscetível ao ataque de organismos xilófagos e comprometendo sua estabilidade estrutural, o que inviabiliza qualquer tentativa de condução ou mitigação do risco por meio de poda. Considerando que a referida árvore encontra-se localizada em Área de Preservação Permanente (APP) e em atendimento ao Ofício SMMA/SUZURB nº 1419/2025, emitido pelo Subsecretário de Licenciamento e Controle Ambiental, recomenda-se o encaminhamento deste parecer e do respectivo subtiquete no BH Digital à SMMA/SULCAM/GELIN, para que o caso seja pautado para análise e deliberação do COMAM.		
4 - INTERVENÇÃO:		
PORTE: GP	INTENSIDADE: -	TIPO: SE
PARECER: ☒ Deferido ☐ Indeferido		
AUTORIZAÇÃO: Supressão - QP - SE (>20M ou difícil execução)		
5 - CONSIDERAÇÕES:		
A vistoria no indivíduo arbóreo é realizada por avaliação visual, nos níveis 1 ou 2, conforme os critérios estabelecidos pela International Society of Arboriculture (ISA) e pela ABNT NBR 16246-3. Este documento não autoriza a intervenção na árvore, tratando-se apenas de uma recomendação técnica. Caso o solicitante não concorde com o parecer, poderá solicitar recurso por meio do sistema BH Digital. A autorização, programação e a execução do serviço são de responsabilidade da GERMA.		
6 - DADOS DA GERÊNCIA		
DATA:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PARECER:	GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO:
17/08/2026	 Agenor Vinícius Afonso Pereira Engenheiro Agrônomo BM: 81.8872-2	GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PAMPULHA

