☐ Registro ☐ SacWeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL (SUDECAP)

PARECER TECNICO - CDA-177_2022

SOLICITAÇÃO	DEMANDA TECNICA	
SOLICITANE	GERMACS-SD	
ENDEREÇO	PRAÇA RAUL SOARES	
DATA DA VISTORIA: 15/03/2022	**DATA DO PARECER TECNICO:** 16/03/2022	

O Técnico da GERMACS-SD - Gerência Regional de Manutenção Centro-Sul emite o seguinte parecer:

A demanda teve sua origem no pedido do encarregado da Praça Raul Soares para a poda das árvores na área interna da Praça.

Foto 1. Vista aérea da Praça Raul Soares.

No momento da vistoria foram observadas todas as árvores existentes na área interna da Praça. Nesta avaliação temos:

- 03 (três) Flamboyants de grande porte em bom estado fitossanitário. As árvores possuem boa estrutura e estão estabelecidas em área jardinada mais próximas ao entrono da fonte. As árvores possuem copa equilibrada, porém com galhos secos e galhos baixos;

RECOMENDO A PODA DOS 03 FLAMBOYANTS PARA RETIRADA DE GALHOS SECOS E GALHOS BAIXOS.



Foto 1 – 03 Flamboyants – no no entorno da fonte – Retirada de galhos secos e galhos baixos.

- 06 (seis) Mirindibas de grande porte em bom estado fitossanitário. As árvores possuem boa estrutura e estão estabelecidas em área jardinada em uma 2ª linha de arborização um pouco mais afastado da fonte. As árvores possuem copa equilibrada, porém com galhos secos e galhos baixos;

GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br

RECOMENDO A PODA DAS 06 MIRINDIBAS PARA RETIRADA DE GALHOS SECOS E GALHOS BAIXOS.



GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br

Foto 2. 06 Mirindibas – 2ª linha de arborização a partir do entorno da fonte – Retirada de galhos secos e galhos baixos.

- 09 (nove) Espatodeas de grande porte. As árvores estão estabelecidas em área jardinada em uma 3ª linha de arborização mais próximas a pista de veículos no entrono da praça. As árvores possuem copa equilibrada, porém com galhos secos e galhos baixos;



GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br

Foto 3. 09 Espatodeas – 3ª linha de arborização mais próxima a via de carros no entrono da praça – Retirada de galhos secos e galhos baixos.

RECOMENDO A PODA DAS 09 ESPATÓDEAS PARA RETIRADA DE GALHOS SECOS E GALHOS BAIXOS.

GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br

Foi observado também na vistoria 01 (um) Flamboyant de grande porte que esta localizada no entorno da fonte, lado direito na reta do alinhamento da AV. Augusto de Lima. Foi identificado um oco na base da árvore assim como marcas de fogo na base e tronco. O local onde esta estabelecida a árvore é ocupado por moradores em situação de rua. Na copa, apesar de equilibrada, foi observada casca inclusa na junção galho – bifurcação. Esta casca inclusa aumenta o risco de quebra dos galhos. No tronco foram observadas lesões provavelmente causadas pelos moradores de rua.

RECOMENDO A SUPRESSÃO DESTE FLAMBIOYANT pelos motivos acima citados



Foto 4 – Flamboyant próximo a fonte lado direito na reta do alinhamento da AV. Augusto de Lima

GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br



Foto 5 – Base com lesão (oco) e marcas de fogo





GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br

Foto 6 – Casca inclusa na junção galho – bifurcação – risco de quebra

GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br

- 01 (uma) mirindiba morta estabelecida em área jardinada na 2ª linha de arborização a partir da fonte. No alinhamento com a Avenida Amazonas (para o sentido do bairro barro preto).

RECOMENDO A SUPRESSÃO DESTA MIRINDIBA – árvore morta



Foto 7 – Mirindiba morta - estabelecida em área jardinada na 2ª linha de arborização a partir da fonte. No alinhamento com a Avenida Amazonas (para o sentido do bairro barro preto).

GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br

- 01 (um) Ipê tabaco de pequeno porte estabelecido na área jardinada no alinhamento da Avenida Augusto de Lima e da 1ª Igreja Batista e invasor.

Foto 8 – Ipê Tabaco – estabelecido em jardineira no alinhamento da Av. Augusto de Lima e 1ª Igreja Batista

RECOMENDO O TRANSPLANTIO DO IPÊ TABACO POR SER UM ESPECIME INVASORA NO LOCAL.

GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br

- 01 (um) Ipê tabaco de pequeno porte estabelecido na área jardinada no alinhamento da Avenida Bias Fortes sentido bairro Savassi.

Foto 8 – Ipê Tabaco – estabelecido na área jardinada no alinhamento da Avenida Bias Fortes sentido bairro Savassi.

RECOMENDO O TRANSPLANTIO DO IPÊ TABACO POR SER UM ESPECIME INVASORA NO LOCAL.

GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br

- 01 (um) Cedro de médio porte e bom estado fitossanitário. Estabelecido na área jardinada no alinhamento entre as Avenidas Bias Fortes (sentido bairro Savassi) e Olegário Maciel (sentido bairro Santo Agostinho).

Foto 9 – Cedro – estabelecido na área jardinada no alinhamento entre as Avenidas Bias Fortes (sentido bairro Savassi) e Olegário Maciel (sentido bairro Santo Agostinho).

RECOMENDO A PODA DO CEDRO PARA RETIRADA DE GALHOS BAIXOS.

GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br

- 01 (uma) Não identificada de médio porte e bom estado fitossanitário. Estabelecido na área jardinada mais ao centro da praça



Foto 10 – Não Identificada - estabelecido na área jardinada mais ao centro da praça

RECOMENDO A SUPRESSÃO POR SER UM ESPECIME INVASORA NO LOCAL.

Este é meu parecer, salvo o melhor juízo.

Carlos Delbem
BM 313139-1 - CREA 88835-D
Gerência Regional de Manutenção Centro Sul
GERMACS

CARLOS ANTÔNIO DELBEM DE AMORIM
Eng. Agrônomo - CREA 88835-D
Gerência Regional de Manutenção Centro Sul – GERMACS-SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

GERENCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO CENTRO-SUL (GERMACS-SD)
Avenida dos Andradas,1.345 - Santa Efigênia - 30.120-010 - Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 3277-5241 - e-mail: gerubcs@pbh.gov.br
www.pbh.gov.br