

Nº da contribuição	Referência	Teor da contribuição	Respostas
1	Anexo 5 - item 2.6	No projeto arquitetônico da Escola Municipal Tipologia 1 nos é informado nas pranchas o seguinte: O caderno de especificações é parte integrante deste projeto: para as especificações dos revestimentos externos e internos, acessórios e esquadrias ver: Caderno de especificações de arquitetura - Escola Municipal Tipologia 1 - SUDECAP/GOS Engenharia - Contrato 085/2009 (prancha 04/40). Tais especificações não foram disponibilizadas juntamente com as demais documentações no site. Solicito disponibilizar.	O caderno de especificações referido no esclarecimento encontra-se disponível para consulta no site.
2	Anexo 5 - item 2.6	Não foram disponibilizados juntamente com as demais documentações, os projetos de fundação, contenções, sondagens e terraplenagem das UMEI's e Escolas Municipais referente a fase 1. Solicito disponibilizar.	Em conformidade com o Edital de licitação, a elaboração dos referidos projetos (fundação, contenções, sondagens e terraplenagem das UMEI's e Escolas Municipais referentes à fase 1) é de responsabilidade do licitante ou, futuramente, da concessionária.
3	Anexo 5 - item 2.6	Não foram disponibilizados juntamente com as demais documentações no site os projetos de detalhamento das esquadrias das UMEI e o projeto de prevenção e combate a incêndio das Escolas Municipais Tipologia 1 e 3. Favor disponibilizar.	Os projetos de detalhamento das esquadrias estão incluídos no Caderno de Especificações, que se encontra disponível para consulta no site. Entretanto, em conformidade com o Edital de licitação, a elaboração do projeto de prevenção e combate a incêndio das Escolas Municipais Tipologia 1 e 3 será de responsabilidade do licitante vencedor.
4	Anexo 5 - item 2.6	Solicito a disponibilização do projeto de implantação da Escola Municipal Piratininga.	O projeto referido no esclarecimento encontra-se disponível para consulta no site.
5	Anexo 5 - item 2.6	Solicito que seja disponibilizado novamente outro arquivo referente ao projeto de exaustão, pois o que foi disponibilizado está apresentando erro ao abrir.	O projeto referido no esclarecimento encontra-se disponível para consulta no site, em novo arquivo digital.