


## VISTORIA

Vistoria realizada em 14/11/19 para identificação de patologias relatadas no Conjunto Habitacional Resplendor, localizado na Rua Prado Lopes, 51 – Vila Senhor dos Passos, onde foram constatadas as seguintes patologias, conforme fotos que seguem:

- Infiltração na fachada, principalmente no encontro entre a estrutura metálica e a alvenaria.
- Falta de telhas no telhado e terças em processo de deterioração, o que tem provocado infiltrações nos apartamentos do último pavimento.
- Infiltração pelas janelas devido à falta de peitoril.



Carlos Alberto dos Santos

**Carlos Alberto dos Santos**  
Eng. Civil - CREA-MG 169468/D  
Diretoria de Projetos e Obras  
DPO / URBEL - Mat. 852 6



Fabiana Gino Cunha

**Fabiana Gino Cunha**  
Eng. Civil CREA-MG 106...  
URBEL - Mat. 756-0